

위험성평가결과보고서

산업안전보건법 제36조 및 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(2026.6.1 개정 대응 양식) · 2026년 1차

사업장명	(주)샘플제작 — 예시 사업장	대표자	홍길동	업종	금속가공업
근로자 수	12명	사업장 주소	강원특별자치도 원주시		
평가 실시 방법	기록·조사에 의한 방법	대상 공정 수	3개	파악 요인	7건 (높음 0건)
평가 구분	정기 평가 (연 1회)	근로자 대표	홍길동		

□ 공정별 위험성평가 총괄

공정(작업)	파악 요인	높음	중간	낮음	실행 완료
절삭·선반 등 기계가공	3	0	3	0	0
용접·용단	2	0	2	0	0
물류·지게차·이동	2	0	2	0	0
합계	7	0	7	0	0

□ 근로자 대표 참여 및 결과 공유 기록 (2026.6.1 개정 의무사항)

근로자 대표 (참여)	결과 공유 방법	공유 일시	공유 확인
홍길동 (서명)	☐ TBM 반영 ☐ 게시판 게시 ☐ 안전보건교육	20 년 월 일	☐ 공유 완료

□ 발생 빈도 기준

- 1 - 드물게 발생(연 1회 미만)
- 2 - 가끔 발생(연 1회 이상)
- 3 - 자주 발생(월 1회 이상)
- 4 - 항상 발생(주 1회 이상)

□ 재해 중대성 기준

- 1 - 경미한 부상(응급처치 수준)
- 2 - 중간 부상(병원 치료, 요양 3일 미만)
- 3 - 중대한 부상(요양 3일 이상)
- 4 - 치명적 부상(사망, 장애)

실시자 (안전관리책임자)	사업주 확인
홍길동 (서명)	홍길동 (서명)

* 본 기록은 산업안전보건법에 따라 3년간 보존합니다. 미실시 시 과태료 최대 1,000만 원, 근로자 미참여·미공유 시 최대 500만 원이 부과될 수 있습니다(2026.6.1 시행 개정법). 본 문서는 세이프폼(safe form.co.kr)으로 작성된 초안에 사업주의 검토·승인 절차를 거친 결과입니다.

— 공정별 상세 평가 내역은 다음 페이지부터 이어집니다 —

번호	유해·위험요인	상해 형태	빈도	강도	위험도	감소대책 수립 및 실행
1	회전부(척·테이블)에 손·의류 말림	협착, 절단	3	3	9 (중간)	[공학적 대책] 방호커버·인터록 설치 및 작동 점검, 작업복 소매 단정화
2	절삭 파편 비산으로 눈·얼굴 타격	안손, 안질환	4	2	8 (중간)	[관리적 대책] 보안경 착용 의무화, 방비체 설치 상태 유지
3	오일·절삭유 누출로 바닥 미끄러짐	낙상	3	3	9 (중간)	[공학적 대책] 흡착포 비치·즉시 청소 규칙, 미끄럼방지 안전화 착용

☐ 이행 확인 및 증거 사진 (개선 전 / 후 — 이행 기록이 없으면 미실시로 간주될 수 있습니다)

번호	유해·위험요인	상해 형태	빈도	강도	위험도	감소대책 수립 및 실행
1	용접 아크광 노출	안질환(아크안)	4	2	8 (중간)	[개인보호구] 차광막 설치, 차광 보안면 착용
2	용접 흠(금속 연기) 흡입	호흡기 질환	3	3	9 (중간)	[공학적 대책] 이동식 흠트랙 사용, 호흡용 보호구 착용

□ 이행 확인 및 증거 사진 (개선 전 / 후 — 이행 기록이 없으면 미실시로 간주될 수 있습니다)

SAMPLE

번호	유해·위험요인	상해 형태	빈도	강도	위험도	감소대책 수립 및 실행
1	지게차 전도·충돌	깔림, 충돌	2	4	8 (중간)	[공학적 대책] 운전자 자격 관리, 속도제한, 보행자 통로 분리
2	중량물 운반 중 무리한 자세	요통, 근골격계질환	4	2	8 (중간)	[공학적 대책] 2인 운반, 보조기구 사용, 올바른 들기 자세 교육

☐ 이행 확인 및 증거 사진 (개선 전 / 후 — 이행 기록이 없으면 미실시로 간주될 수 있습니다)

SAMPLE